

## 無障礙設施改善成果

惠蓀館西南側樓梯地面層至1樓樓梯-扶手改善

改善前



改善後



惠蓀館西南側樓梯1樓至2樓樓梯-扶手改善  
改善前



改善後



惠孫館西南側無障礙廁所改善

改善前




改善後



改善前



改善後



## 無障礙設施改善成果

瀛新樓 1 樓無障礙廁所改善

改善前



改善後



瀛新樓樓梯扶手改善

改善前



改善後



瀛新樓樓梯扶手改善

改善前



改善後



## 無障礙設施改善成果

瀛新樓東側樓梯樓梯扶手改善

改善前



改善後





綜合大樓西側樓梯扶手改善

改善前



改善後



瀛新樓無障礙坡道改善

改善前



改善後



## 無障礙設施改善成果（第2階段）

綜合大樓坡道改善

改善前



改善後



綜合大樓無障礙廁所改善

改善前



改善後




綜合大樓樓梯扶手改善

改善前



改善後



惠蓀館西北側樓梯扶手改善

改善前



改善後



## 無障礙設施改善成果（急需改善）

綜合大樓無障礙電梯

改善前



改善後

